



Fraises carbures pour l'usinage des aciers traités, trempés

# AE-H SERIES

AE-MSS-H · AE-MS-H · AE-BM-H · AE-BD-H · AE-LNBD-H  
Volume 3.1



- Droite

Type courte : Taillé sur 1,5xD  
et détalonné sur 3xD  
Type standard : Taillé sur 2,5xD  
23 nouvelles dimensions

- Rayonnée

Type standard : Taillé sur 2,5xD  
28 nouvelles dimensions



# INDEX

Caractéristiques du revêtement Durorey.....	PAGE 3
Donnée d'usinage.....	PAGE 4

## **AE-MSS-H** Multi-dents, type droite, longueur taillée $1,5xD$ (détalonnée sur $3xD$ )

Caractéristiques.....	PAGE 6
Dimensions .....	PAGE 9
Conditions de coupe.....	PAGE 11



## **AE-MS-H** Multi-dents, type droite et rayonnée, longueur taillée $2,5xD$

Caractéristiques.....	PAGE 6
Donnée d'usinage .....	PAGE 7
Dimensions des droites .....	PAGE 10
Dimensions des rayonnées.....	PAGE 10
Conditions de coupe .....	PAGE 11



## **AE-BM-H** Fraise boule 4 dents pour un meilleur rendement

Caractéristiques .....	PAGE 15
Dimensions .....	PAGE 16
Donnée d'usinage.....	PAGE 17
Conditions de coupe .....	PAGE 18



## **AE-BD-H** Fraise boule 2 dents pour une grande précision de finition

Caractéristiques .....	PAGE 20
Dimensions .....	PAGE 21
Donnée d'usinage.....	PAGE 22
Conditions de coupe .....	PAGE 23



## **AE-LNBD-H** Fraise boule détalonnée 2 dents pour une grande précision de finition

Caractéristiques .....	PAGE 24
Dimensions .....	PAGE 25
Donnée d'usinage.....	PAGE 31
Conditions de coupe .....	PAGE 32




# POINTS CLEFS

## Revêtement DUROREY

Revêtement innovant développé pour l'usinage de l'acier à haute dureté

Structure du revêtement



### Couche super résistante à la chaleur

Surface lisse, haute ténacité et bonne adhérence du revêtement sont obtenues grâce au SiC contenu dans le revêtement.

### Structure composée de nano-couches superposées ultra-fine

Miniaturisation des cristaux et amélioration des propriétés mécaniques grâce à la structure stratifiée de la nano-couche périodique et de la couche résistante à l'usure

La couche super résistante à la chaleur et la structure nanocouche périodique ultra-fine offrent une ténacité supérieure tout en maintenant une résistance à la chaleur et à l'abrasion élevées. Supprime également l'écaillage même lors du fraisage à haute dureté et prolonge la durée de vie de l'outil.

Couleur	Structure du revêtement	Dureté (GPA)	Température d'oxydation	Résistance à la chaleur	Accroche du revêtement	Rugosité de surface	Résistance à l'usure	Résistance à la soudure	Endurance
Gris Noir	Nano-couches ultra fine	41	1.300	★	●	○	★	●	●

DUOREY est une marque déposée d'OSG Corporation

○ → ● → ★  
Bon → Meilleure

### Performance du revêtement


Résultat d'essai dans du SKD11

Outil	Fraise carbure droite 6 dents
Matière	SKD11 (60HRC)
Méthode de fraisage	Contournage
Vitesse de coupe	250m/min (7.950 min <sup>-1</sup> )
Avance	4.800mm/min (0,1 mm/t)
Profondeur de passe	ap = 10mm ae = 0,1mm
Lubrification	Soufflage d'air

Comparaison de l'usure après 84 mètres



Distance de coupe jusqu'à une usure de 0,1 mm au diamètre  
Longueur de fraisage



Amélioration d'environ 60% des performances par rapport aux produits revêtus conventionnels



# GAMME COMPLÈTE DE FRAISES AVEC LE REVÊTEMENT DUROREY

## Usinage à haut rendement dans de l'acier à haute dureté (60 HRC) avec une profondeur de coupe maximale de 22 mm

Matière : SKD11 (60HRC)


Lubrification : Soufflage d'air

Machine : CN vertical

RPM Max : 20,000 min<sup>-1</sup>

Porte outil : frettege

Broche : HSK-A63



Process	Partie usinée	Méthode de fraisage	Type d'usinage	Outil	Vitesse de coupe (m/min)	Avance (mm/min)	$a_p$ (mm)	$a_e$ (mm)
1	Poche	Fraisage hélicoïdal	Ebauche	<b>AE-MS-H Ø10</b>	120 (3.800min <sup>-1</sup> )	1.200 (0,05mm/t)	Angle hélicoïdal	Angle radiale
		Agrandissement	Ebauche		120 (3.800min <sup>-1</sup> )	6.000 (0,26mm/t)		
2	Ensemble	Fraisage latéral, Fraisage à haute efficacité	Ebauche	<b>AE-MS-H Ø10XR1</b>	120 (3.800min <sup>-1</sup> )	6.000 (0,26mm/t)	22	0,1
3	Ensemble	Contournage	Semi-finition	<b>AE-BM-H R5</b>	270 (8.600min <sup>-1</sup> )	3.100 (0,09mm/t)	0,5	0,5
4	Corner R	Contournage	Semi-finition	<b>AE-BM-H R3</b>	104 (5.500min <sup>-1</sup> )	1.800 (0,08mm/t)	0,5	0,5
5	Forme	Contournage	Finition	<b>AE-BD-H R3X18</b>	305 (16.200min <sup>-1</sup> )	970 (0,03mm/t)	0,1	0,1
6	Fond	Surfaçage	Finition plan de joint	<b>AE-MS-H Ø6XR0,5</b>	104 (5.500min <sup>-1</sup> )	990 (0,03mm/t)	0,04	0,25

# POUR S'ADAPTER À UNE GRANDE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS

## Fraisage d'empreinte à haute efficacité avec de grande profondeur de coupe même dans l'acier à haute dureté (60 HRC)

Matière : YXR3 (60HRC)


Lubrification : MQL

Machine : Centre d'usinage 5 axes

Broche : HSK-A63

Rotation max : 25,000 min<sup>-1</sup>

Porte outil : frettege




Process	Partie usinée	Méthode de fraisage	Type d'usinage	Outil	Vitesse de coupe (m/min)	Avance (mm/min)	$a_p$ (mm)	$a_e$ (mm)
1	Ensemble	3 axes ligne de contour	Ébauche à haut rendement	<b>AE-BM-H R5</b>	150 (4.800min <sup>-1</sup> )	1.920 (0,1mm/t)	0,7	1,5
2			Semi-ébauche					
3		Profilage 5 axes	Semi-ébauche					
4			Ebauche					
5	Gorge	Fraisage 5 axes	Semi-ébauche	<b>AE-BD-H R5X30</b>	150 (4.800min <sup>-1</sup> )	480 (0,05mm/t)	0,04	1
6	Crête	Profilage 5 axes	Finition haute précision					
7			Finition haute précision	<b>AE-LNBD-H R3X40X6</b>	55 (2.900min <sup>-1</sup> )	174 (0,03mm/t)	0,03	0,2
8		Fraisage 5 axes	Finition haute précision					
9	Chanfrein	3 axes ligne de contour	Finition haute précision	<b>AE-BD-H R5X30</b>	150 (4.800min <sup>-1</sup> )	480 (0,05mm/t)	0,04	1

Fraisage | carbure monobloc



# PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



## AE-MSS-H


Taillé courte

## AE-MS-H


Standard

Fraise multi-dents, type droite et à rayon pour les aciers à haute dureté

## Espacement inégal des dents permettant de supprimer les vibrations



$\alpha_1 \neq \alpha_2$   
Pour les diamètres en dessous de 6mm



$\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3$   
Pour les diamètres en dessus de 6mm

## Arêtes de coupe optimisées pour permettre un usinage stable des aciers à haute dureté



Outil	AE-MS-H Ø4
Matière	STAVAX (52HRC)
Méthode de fraisage	Contournage
Vitesse de coupe	100m/min (7.950 min <sup>-1</sup> )
Avance	1.250mm/min (0,039 mm/t)
Profondeur de coupe	ap = 6mm ae = 0,2mm
Lubrification	Soufflage d'air
Machine	Centre d'usinage vertical (BT40)

Etat d'usure des arêtes de coupe

AE-MS-H	Conventionnel
350,9m Longueur de fraisage	179,3m Longueur de fraisage

## Revêtement DUROREY


Présente des performances exceptionnelles dans les aciers à haute dureté en raison de son excellente ténacité, de sa résistance à la chaleur élevée et de ses caractéristiques de résistance à l'abrasion.

# DONNEE D'USINAGE

## Longue durée de vie

Fraisage stable dans l'acier à haute dureté

Outil	AE-MS-H Ø10
Matière	SKD11 (60HRC)
Méthode de fraisage	Contournage
Vitesse de coupe	75,4m/min (2.400 min <sup>-1</sup> )
Avance	1000mm/min (0,069 mm/t)
Profondeur de coupe	ap = 15mm ae = 0,3mm
Lubrification	Soufflage d'air
Machine	Centre d'usinage vertical (BT40)




Etat d'usure des arêtes de coupe après un fraisage de 95,2 m




## Fraisage grande vitesse

Démontre une excellente durabilité dans l'usinage à grande vitesse de l'acier à haute dureté

Tool	AE-MS-H Ø4
Work Material	SKD11 (60HRC)
Milling method	Contournage
Cutting Speed	125m/min (9.950 min <sup>-1</sup> )
Feed	1.200mm/min (0,03 mm/t)
Depth of Cut	ap = 4mm ae = 0,08mm
Coolant	Soufflage d'air
Machine	Centre d'usinage vertical (BT40)




Comparaison de l'usure des arêtes de coupe périphériques



## Performance stable

Performances stables même dans l'acier pré-trempé STAVAX (52 HRC)

Outil	AE-MS-H Ø4
Matière	STAVAX (52HRC)
Méthode de fraisage	Contournage
Vitesse de coupe	100m/min (7.950 min <sup>-1</sup> )
Avance	1.250mm/min (0,039 mm/t)
Profondeur de coupe	ap = 6mm ae = 0,2mm
Lubrification	Soufflage d'air
Machine	Centre d'usinage vertical (BT40)




Comparaison de l'usure des arêtes de coupe périphériques




## Longue durée de vie

Démontre de bonnes performances de coupe même dans l'acier pré-trempé NAK80 (40 HRC)

Outil	AE-MS-H Ø3
Matière	NAK80 (40HRC)
Méthode de fraisage	Contournage
Vitesse de coupe	102m/min (10.823 min <sup>-1</sup> )
Avance	866mm/min (0,02 mm/t)
Profondeur de coupe	ap = 4,5mm ae = 0,2mm
Lubrification	Soufflage d'air
Machine	Centre d'usinage Horizontal (HSK63)




Comparaison de l'usure des arêtes de coupe périphériques





# AE-MS-H NOUVEAU

Fraisage | carbure monobloc



- Premier choix en terme de qualité et performance
- Type droite et à rayon
- Taillé sur 2,5 x D
- 4 à 6 dents



page 12

EDP	ZEFP	DC	RE	LH	LF	APMX	DCON	Type	Prix
8549710	4	1	-	12,7	60	2,5	6	1	
8549715	4	1,5	-	13	60	3,8	6	1	
8549720	4	2	-	13,9	60	5	6	1	
8549725	4	2,5	-	14,5	60	6,3	6	1	
8549730	4	3	-	15,4	60	7,5	6	1	
8549842	4	3	0,2	15,4	60	7,5	6	1	
8549845	4	3	0,5	15,4	60	7,5	6	1	
8549735	4	3,5	-	15,6	60	8,8	6	1	
8549740	4	4	-	16,1	60	10	6	1	
8549852	4	4	0,2	16,1	60	10	6	1	
8549855	4	4	0,5	16,1	60	10	6	1	
8549856	4	4	1	16,1	60	10	6	1	
8549745	4	4,5	-	16,4	60	11,3	6	1	
8549750	4	5	-	16,7	60	12,5	6	1	
8549862	4	5	0,2	16,7	60	12,5	6	1	
8549865	4	5	0,5	16,7	60	12,5	6	1	
8549866	4	5	1	16,7	60	12,5	6	1	
8549755	4	5,5	-	17,1	60	13,8	6	1	
8549760	6	6	-	-	60	15	6	2	
8549873	6	6	0,3	-	60	15	6	2	
8549875	6	6	0,5	-	60	15	6	2	
8549876	6	6	1	-	60	15	6	2	
8549780	6	8	-	-	70	20	8	2	
8549883	6	8	0,3	-	70	20	8	2	
8549885	6	8	0,5	-	70	20	8	2	
8549886	6	8	1	-	70	20	8	2	
8549887	6	8	1,5	-	70	20	8	2	
8549888	6	8	2	-	70	20	8	2	
8549810	6	10	-	-	80	25	10	2	
8549893	6	10	0,3	-	80	25	10	2	
8549895	6	10	0,5	-	80	25	10	2	
8549896	6	10	1	-	80	25	10	2	
8549897	6	10	1,5	-	80	25	10	2	
8549898	6	10	2	-	80	25	10	2	
8549899	6	10	3	-	80	25	10	2	
8549812	6	12	-	-	90	30	12	2	
8549903	6	12	0,3	-	90	30	12	2	
8549905	6	12	0,5	-	90	30	12	2	
8549906	6	12	1	-	90	30	12	2	
8549907	6	12	1,5	-	90	30	12	2	
8549908	6	12	2	-	90	30	12	2	
8549909	6	12	3	-	90	30	12	2	
8549816	6	16	-	-	105	40	16	2	
8549820	6	20	-	-	120	50	20	2	

# CONDITIONS DE COUPE

Fraisage | Fraise carbure monobloc | Conditions de coupe

## AE-MSS-H

Type droite

Contournage

Vc (m/min)	Acier à outil - Acier pré-traité SKD11 • SKD61 • NAK80		Acier traité																			
	110 ~ 130		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC													
DC X LU	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)												
3 X 9	12.740	1.220	9.550	880	7.430	530	6.370	400	5.310	250												
4 X 12	9.550	1.220	7.170	890	5.570	530	4.780	400	3.980	250												
5 X 15	7.640	1.220	5.730	920	4.460	540	3.820	400	3.180	250												
6 X 18	6.370	1.830	4.780	1.350	3.720	800	3.180	600	2.650	380												
8 X 24	4.780	1.840	3.580	1.350	2.790	800	2.390	600	1.990	380												
10 X 30	3.820	1.830	2.870	1.340	2.230	800	1.910	600	1.590	380												
12 X 36	3.180	1.830	2.390	1.330	1.860	800	1.590	600	1.330	380												
Prof. de coupe	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>ae</td> </tr> <tr> <td>≤1,5D</td> <td>≤0,1D</td> </tr> </table> <p>Δe Max = 1mm</p>		ap	ae	≤1,5D	≤0,1D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>ae</td> </tr> <tr> <td>≤1,5D</td> <td>≤0,05D</td> </tr> </table> <p>Δe Max = 0,5mm</p>		ap	ae	≤1,5D	≤0,05D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>ae</td> </tr> <tr> <td>≤1,5D</td> <td>≤0,03D</td> </tr> </table> <p>Δe Max = 0,3mm</p>						ap	ae	≤1,5D	≤0,03D
ap	ae																					
≤1,5D	≤0,1D																					
ap	ae																					
≤1,5D	≤0,05D																					
ap	ae																					
≤1,5D	≤0,03D																					

1. Utilisez une machine et un porte outil rigides et précis.  
 2. En cas de vibration, réduisez la vitesse et l'avance simultanément.  
 3. Utilisez un soufflage d'air ou un fluide de coupe approprié avec des propriétés ignifugées élevées.

## AE-MSS-H

Type droite


Contournage UGV

Vc (m/min)	Acier à outil - Acier pré-traité SKD11 • SKD61 • NAK80		Acier traité															
	290 ~ 310		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC									
DC X LU	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)								
3 X 9	31.850	3.440	26.540	2.870	16.990	1.530	14.860	1.190	10.620	720								
4 X 12	23.890	3.440	19.900	2.870	12.740	1.530	11.150	1.190	7.960	720								
5 X 15	19.110	3.440	15.920	2.870	10.190	1.530	8.920	1.190	6.370	720								
6 X 18	15.920	5.160	13.270	4.300	8.490	2.290	7.430	1.780	5.310	1.080								
8 X 24	11.940	5.160	9.950	4.300	6.370	2.290	5.570	1.770	3.980	1.080								
10 X 30	9.550	5.160	7.960	4.300	5.100	2.300	4.460	1.770	3.180	1.080								
12 X 36	7.960	5.160	6.630	4.300	4.250	2.300	3.720	1.770	2.650	1.080								
Prof. de coupe	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>ae</td> </tr> <tr> <td>≤1,5D</td> <td>≤0,02D</td> </tr> </table> <p>Δe Max = 0,2mm</p>		ap	ae	≤1,5D	≤0,02D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>ae</td> </tr> <tr> <td>≤1,5D</td> <td>≤0,01D</td> </tr> </table> <p>Δe Max = 0,01mm</p>								ap	ae	≤1,5D	≤0,01D
ap	ae																	
≤1,5D	≤0,02D																	
ap	ae																	
≤1,5D	≤0,01D																	

1. Les outils peuvent provoquer des étincelles. N'utilisez pas de liquides inflammables.  
 2. Utilisez un soufflage d'air ou un fluide de coupe approprié avec des propriétés ignifugées élevées.  
 Attention: les étincelles générées pendant le fonctionnement ou la chaleur causée par la rupture de l'outil peuvent provoquer un incendie.  
 Veuillez à utiliser toutes les mesures de prévention des incendies appropriées.  
 Les conditions sont pour les centres d'usinage haute vitesse / haute précision.








# POINTS CLEFS & AVANTAGES

## AE-BM-H

Fraise carbure 4-dents de grande efficacité pour la finition des aciers à haute dureté



R1 ~ R6  
total 8 dimensions

### 2 dents au centre


Pour un meilleur contrôle de la coupe sur les surfaces planes et ainsi améliorer la précision. Et permet ainsi un meilleur contrôle copeau.

### Lèvres en spirale

Réduit la résistance à la coupe et permet des performances stables avec une durée de vie prolongée de l'outil.

### Meilleur précision du rayon

Permet d'être utilisé dans les process d'ébauche et de semi-finition.



### Espacement inégale des dents

Permet d'éviter les vibrations



# POINTS CLEFS & AVANTAGES


## Caractéristiques principales

AE-BD-H	AE-BM-H
 <p><b>Haute précision</b> pour les opérations de finition 2 dents de R0,5 ~ R6 total 17 dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Arêtes renforcées Arêtes de coupe renforcées pour supprimer l'écaillage et améliorer la surface fine</li> <li>● Épaisseur de l'âme optimisée Epaisseur d'âme optimisée supprime les fissures et l'écaillage</li> <li>● Excellente précision du rayon Parfait pour la finition</li> <li>● Egaleement disponible avec queue courte pour frettage</li> <li>● Revêtement DUROREY Excellent résistance à l'usure pour le fraisage de matériaux durs</li> <li>● Surface lisse Surface du revêtement extrêmement lisse afin d'obtenir une belle qualité de surface sur la pièce</li> </ul>	 <p><b>Haute performance</b> 4 dents R1 ~ R6 total 8 dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Division irrégulière Espacement inégal des dents pour supprimer les vibrations</li> <li>● Géométrie robuste Faible résistance à la coupe, très bon rendement</li> <li>● 2 dents pour la coupe au centre - Large goujure pour une meilleure évacuation copeaux - Améliore la qualité de surface même sur des surfaces plane</li> <li>● Excellente précision du rayon Grande polyvalence de l'ébauche à la semi-finition</li> <li>● Revêtement DUROREY Excellent résistance à l'usure pour le fraisage de matériaux durs</li> </ul>

## Revêtement DUROREY

Le revêtement DUROREY récemment mis au point permet une résistance à la chaleur supérieure et une ténacité élevée optimisée pour le fraisage d'acier à haute dureté !

La couche super résistante à la chaleur et la structure ultramince en nanocouches offrent une ténacité supérieure tout en maintenant une résistance élevée à la chaleur et à l'abrasion. Supprime également l'écaillage même dans les opérations de fraisage des matière à haute dureté et prolonge ainsi la durée de vie des outils.



Couleur	Structure du revêtement	Dureté (GPa)	Temperature Oxydation	Résistance à la chaleur	Accroche du revêtement	Rugosité de surface	Résistance à l'usure	Résistance à la soudure	Endurance
Gris noir	Ultra-fin Périodique Nano-couches	41	1.300	★	●	○	★	●	●

DUROREY est une marque déposée d'OSG Corporation

○ → ● → ★  
Juste → Meilleure






# DONNEE D'USINAGE


## Excellente durée de vie

Les différents test montrent une très bonne durée de vie dans les aciers durs.

Outil	AE-BM-H R5	Compétiteur
Matière	SKD11 (60HRC)	
Opération	Fraisage de poche	
Vitesse de coupe	55m/min (1.750 min <sup>-1</sup> )	
Avance	875mm/min (0,125 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,75mm Pf = 2,25mm	
Lubrifiant	Soufflage d'air	
Machine	CN verticale	





Outil	AE-BM-H R5	Conventionnel
Matière	SKH51 (65HRC)	
Opération	Fraisage de poche	
Vitesse de coupe	125m/min (4.000 min <sup>-1</sup> )	
Avance	2.000mm/min (0,125 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,3mm Pf = 1,2mm	
Lubrifiant	Soufflage d'air	
Machine	CN horizontale	



## Faible force de coupe

Sa forme en spirale et la division irrégulière des dents permettent un fraisage plus stable avec une faible force de coupe.

Outil	AE-BM-H R5	Conventionnel
Matière	SKD11 (60HRC)	
Opération	Fraisage d'angle R	
Vitesse de coupe	80m/min (2.550 min <sup>-1</sup> )	
Avance	2.000mm/min (0,196 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 5mm Pf = 0,1mm	
Lubrifiant	Soufflage d'air	
Machine	CN verticale	



# CONDITIONS DE COUPE

Fraisage | Fraise carbure monobloc | Conditions de coupe

## AE-BM-H

### Finition

Acier à outil • Acier traité • Acier pré-traité SKD11 • SKD61 • NAK80			Acier pré-traiter - Acier trempé																														
Vc	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC																								
Ø	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)																							
R1	20.700	3.310	18.300	1.830	15.900	1.590	14.300	1.140	9.600	770																							
R1,5	13.800	2.760	12.200	1.710	10.600	1.480	9.600	1.150	6.400	770																							
R2	10.400	2.500	9.200	1.660	8.000	1.440	7.200	1.150	4.800	770																							
R2,5	8.300	2.660	7.300	1.900	6.400	1.660	5.700	1.370	3.800	910																							
R3	6.900	2.760	6.100	1.950	5.300	1.700	4.800	1.340	3.200	900																							
R4	5.200	2.500	4.600	1.840	4.000	1.600	3.600	1.300	2.400	860																							
R5	4.500	2.340	4.000	1.760	3.500	1.540	3.200	1.280	2.200	850																							
R6	4.000	2.240	3.600	1.730	3.200	1.540	2.900	1.160	2.100	840																							
Profondeur de coupe	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>ap</th> <th>Pf</th> </tr> <tr> <td>RE&lt;R3</td> <td>0,15D</td> <td>0,2D</td> </tr> <tr> <td>R3≤RE</td> <td>0,1D</td> <td>0,2D</td> </tr> </table>				ap	Pf	RE<R3	0,15D	0,2D	R3≤RE	0,1D	0,2D	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>ap</th> <th>Pf</th> </tr> <tr> <td>RE&lt;R3</td> <td>0,12D</td> <td>0,15D</td> </tr> <tr> <td>R3≤RE</td> <td>0,07D</td> <td>0,15D</td> </tr> </table>			ap	Pf	RE<R3	0,12D	0,15D	R3≤RE	0,07D	0,15D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,05D</td> <td>0,15D</td> </tr> </table>						ap	Pf	0,05D	0,15D
	ap	Pf																															
RE<R3	0,15D	0,2D																															
R3≤RE	0,1D	0,2D																															
	ap	Pf																															
RE<R3	0,12D	0,15D																															
R3≤RE	0,07D	0,15D																															
ap	Pf																																
0,05D	0,15D																																

1. Utiliser des machines et des portes outils rigides et très précis.  
 2. Nous suggérons d'utiliser un soufflage d'air ou MQL pour évacuer les copeaux.  
 3. Ces conditions de coupe sont calculées pour des fraises dont la longueur de sortie est de 4 fois le diamètre. Si la longueur de sortie est plus importante, réduire la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
 4. Les conditions ci-dessus sont indiquées pour le contourage avec une faible charge sur machine. Si des bruits anormaux, vibrations, casse peuvent survenir suivant la forme à usiner, la machine, le montage. Vérifier les conditions de coupe, le montage de l'outil et le montage de la pièce, etc. Si besoin, ajuster la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
 5. Lors du fraisage d'un angle de diamètre inférieur à 1,5 fois le diamètre de l'outil, réduire la vitesse de coupe de 50-80%, l'avance de 50-80%.  
 6. Lors du fraisage d'une pente d'un angle ( $\beta$ ) supérieur à 15°, réduire la Vc entre 40-60%, l'avance entre 30-50%, l'Ae entre 30-60%.  
 7. Si la profondeur de coupe (Ap) est faible, il est possible d'augmenter les conditions de coupe.

## AE-BM-H

### Finition

Acier à outil • Acier pré-traité • SKD11 • SKD61 • NAK80			Acier pré-traiter - Acier trempé												
Vc	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC						
Ø	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)					
R1	27.100	4.340	24.700	2.470	22.300	1.780	18.300	1.460	13.500	1.080					
R1,5	18.000	3.600	16.500	2.310	14.900	1.780	12.200	1.460	9.000	1.080					
R2	13.500	3.240	12.300	2.210	11.100	1.780	9.200	1.470	6.800	1.090					
R2,5	10.800	3.460	9.900	2.570	8.900	2.140	7.300	1.750	5.400	1.300					
R3	9.000	3.600	8.200	2.620	7.400	2.070	6.100	1.710	4.500	1.260					
R4	6.800	3.260	6.200	2.480	5.600	1.790	4.600	1.470	3.400	1.090					
R5	5.700	2.960	5.300	2.330	4.800	1.730	4.000	1.440	3.000	1.080					
R6	5.000	2.800	4.600	2.210	4.200	1.680	3.500	1.400	2.800	1.120					
Profondeur de coupe						<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,02D</td> <td>0,05D</td> </tr> </table>						ap	Pf	0,02D	0,05D
ap	Pf														
0,02D	0,05D														

# CONDITIONS DE COUPE

Fraisage | Fraise carbure monobloc | Conditions de coupe

## AE-BM-H

Ébauche UGV

Acier à outil • Acier pré-traité • SKD11 • SKD61 • NAK80			Acier pré-traiter - Acier trempé																			
Vc	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC													
Ø	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)												
R1	37.300	5.970	33.000	3.300	28.700	2.870	25.800	2.060	17.200	1.380												
R1,5	24.800	4.960	22.000	3.080	19.100	2.670	17.200	2.060	11.500	1.380												
R2	20.700	4.970	18.300	3.290	15.900	2.860	14.300	2.290	9.600	1.540												
R2,5	16.600	5.310	14.600	3.800	12.700	3.300	11.500	2.760	7.600	1.820												
R3	13.800	5.520	12.200	3.900	10.600	3.390	9.600	2.690	6.400	1.790												
R4	10.400	4.990	9.200	3.680	8.000	3.200	7.200	2.590	4.800	1.730												
R5	8.900	4.630	8.000	3.520	7.000	3.080	6.400	2.560	4.500	1.800												
R6	8.000	4.480	7.200	3.460	6.400	3.070	5.800	2.320	4.200	1.680												
Profondeur de coupe	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,1D</td> <td>0,2D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,1D	0,2D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,08D</td> <td>0,2D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,08D	0,2D			<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,05D</td> <td>0,1D</td> </tr> </table>				ap	Pf	0,05D	0,1D
ap	Pf																					
0,1D	0,2D																					
ap	Pf																					
0,08D	0,2D																					
ap	Pf																					
0,05D	0,1D																					

1. Utiliser des machines et des portes outils rigides et très précis.  
 2. Nous建议ons d'utiliser un soufflage d'air ou MQL pour évacuer les copeaux.  
 3. Ces conditions de coupe sont calculées pour des fraises dont la longueur de sortie est de 4 fois le diamètre. Si la longueur de sortie est plus importante, réduire la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
 4. Les conditions ci-dessus sont indiquées pour le contournage avec une faible charge sur machine. Si des bruits anormaux, vibrations, casse peuvent survenir suivant la forme à usiner, la machine, le montage. Vérifier les conditions de coupe, le montage de l'outil et le montage de la pièce, etc. Si besoin, ajuster la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
 5. Lors du fraisage d'un angle de diamètre inférieur à 1,5 fois le diamètre de l'outil, réduire la vitesse de coupe de 50-80%, l'avance de 50-80%.  
 6. Lors du fraisage d'une pente d'un angle ( $\beta$ ) supérieur à 15°, réduire la Vc entre 40-60%, l'avance entre 30-50%, l'Ae entre 30-60%.  
 7. Si la profondeur de coupe (Ap) est faible, il est possible d'augmenter les conditions de coupe.

## AE-BM-H

Finition UGV

Acier à outil • Acier pré-traité • SKD11 • SKD61 • NAK80			Acier pré-traiter - Acier trempé											
Vc	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC					
Ø	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)				
R1	40.610	6.500	37.020	3.700	33.440	2.680	27.470	2.200	20.300	1.620				
R1,5	27.070	5.410	24.680	3.460	22.290	2.670	18.310	2.200	13.540	1.620				
R2	24.360	5.850	22.210	4.000	20.060	3.210	16.480	2.640	12.180	1.950				
R2,5	19.490	6.240	17.770	4.620	16.050	3.850	13.180	3.160	9.750	2.340				
R3	16.240	6.500	14.810	4.740	13.380	3.750	10.990	3.080	8.120	2.270				
R4	12.180	5.850	11.110	4.440	10.030	3.210	8.240	2.640	6.090	1.950				
R5	10.320	5.370	9.460	4.160	8.600	3.100	7.170	2.580	5.450	1.960				
R6	9.080	5.080	8.360	4.010	7.640	3.060	6.210	2.480	5.020	2.010				
Profondeur de coupe					<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,02D</td> <td>0,05D</td> </tr> </table>						ap	Pf	0,02D	0,05D
ap	Pf													
0,02D	0,05D													


1. Utiliser des machines et des portes outils rigides et très précis.  
 2. Nous建议ons d'utiliser un soufflage d'air ou MQL pour évacuer les copeaux.  
 3. Ces conditions de coupe sont calculées pour des fraises dont la longueur de sortie est de 4 fois le diamètre. Si la longueur de sortie est plus importante, réduire la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
 4. Les conditions ci-dessus sont indiquées pour le contournage avec une faible charge sur machine. Si des bruits anormaux, vibrations, casse peuvent survenir suivant la forme à usiner, la machine, le montage. Vérifier les conditions de coupe, le montage de l'outil et le montage de la pièce, etc. Si besoin, ajuster la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
 5. Lors du fraisage d'un angle de diamètre inférieur à 1,5 fois le diamètre de l'outil, réduire la vitesse de coupe de 50-80%, l'avance de 50-80%.  
 6. Lors du fraisage d'une pente d'un angle ( $\beta$ ) supérieur à 15°, réduire la Vc entre 40-60%, l'avance entre 30-50%, l'Ae entre 30-60%.  
 7. Si la profondeur de coupe (Ap) est faible, il est possible d'augmenter les conditions de coupe.



# POINTS CLEFS & AVANTAGES

## AE-BD-H

Fraise carbure 2-dents de haute précision pour la finition des aciers à haute dureté



### Arêtes de coupe renforcée :

Permet de supprimer l'écaillage, tout en garantissant la qualité de coupe.




### Épaisseur d'âme optimisée

Épaisseur d'âme optimisée pour empêcher la déformation du bout de la fraise et améliorer la coupe.



### Excellente précision de rayon

Garantie une précision du rayon sur 180°



### Précision supérieure de la queue


Tolérance h4 (0/-0.004)

### Idéal pour le frettage

Disponible avec une longueur de queue courte parfaite pour les mandrins de frettage.

### Surface du revêtement très lisse

Permet d'avoir une meilleure qualité de surface sur la pièce




# AE-BD-H

Fraisage | Carbure Monobloc




Type 1



Type 2



- Premier choix en terme de qualité et performance
- Pour les matériaux durs
- 2 dents, hémisphérique



EDP	Short Shank	ZEFP	DC	RE	LU	LF	APMX	LH	DCON	DN	Φk	Long. effective / angles inclinés ( $\alpha$ ) *					Type	Prix
												0,5°	1°	1,5°	2°	3°		
3042001	-	2	1	0,5	2	50	0,8	7,6	4	0,95	11,71°	2,05°	2,1°	2,16°	2,22°	2,35°	1	50,00
3042002	-	2	1,5	0,75	3	50	1,2	7,8	4	1,45	10,03°	3,13°	3,25°	3,35°	3,44°	3,65°	1	50,00
3042003	-	2	2	1	4	50	1,6	11,9	6	1,95	10,64°	4,22°	4,44°	4,65°	4,85°	5,25°	1	47,50
3042004	-	2	3	1,5	6	60	2,4	11,8	6	2,85	8,15°	6,25°	6,49°	6,72°	6,94°	7,36°	1	47,50
3042005	-	2	4	2	8-4	60	3,2	-	4	3,85	-	-	-	-	-	-	2	52,30
3042006	-	2	4	2	8	70	3,2	12	6	3,85	5,65°	8,32°	8,62°	8,9°	9,15°	9,71°	1	49,90
3042007	o	2	4	2	8-5	45	3,2	12	6	3,85	5,65°	8,32°	8,62°	8,9°	9,15°	9,71°	1	47,50
3042008	-	2	5	2,5	10	80	4	12,1	6	4,80	2,92°	10,36°	10,69°	10,99°	11,3°	-	1	65,90
3042009	o	2	5	2,5	10-S	50	4	12,1	6	4,80	2,92°	10,36°	10,69°	10,99°	11,3°	-	1	51,10
3042010	-	2	6	3	18	90	9	-	6	5,80	-	-	-	-	-	-	2	65,90
3042011	o	2	6	3	18-S	55	9	-	6	5,80	-	-	-	-	-	-	2	51,10
3042012	-	2	8	4	24	100	12	-	8	7,70	-	-	-	-	-	-	2	98,80
3042013	o	2	8	4	24-S	75	12	-	8	7,70	-	-	-	-	-	-	2	92,50
3042014	-	2	10	5	30	100	15	-	10	9,70	-	-	-	-	-	-	2	124,80
3042015	o	2	10	5	30-S	75	15	-	10	9,70	-	-	-	-	-	-	2	110,60
3042016	-	2	12	6	36	110	18	-	12	11,70	-	-	-	-	-	-	2	182,70
3042017	o	2	12	6	36-S	80	18	-	12	11,70	-	-	-	-	-	-	2	158,00


\* Si l'il n'y a pas de valeur dans la longueur effective pour l'angle de pente de travail  $\alpha$ , cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence.




## Excellente durée de vie

Les différents test montre une très bonne durée de vie dans les aciers durs.

Outil	AE-BD-H R5X30	Compétiteur
Matière	SKD11 (60HRC)	
Process	Fraisage de poche	
Vitesse de coupe	150m/min (4.800 min <sup>-1</sup> )	
Avance	870mm/min (0,09 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,2mm Pf = 0,5mm	
Lubrification	Soufflage d'air	
Machine	CN horizontale	




Outil	AE-BD-H R5X30	Compétiteur
Matière	SKH51 (65HRC)	
Process	Fraisage de poche	
Vitesse de coupe	120m/min (3.850 min <sup>-1</sup> )	
Avance	700mm/min (0,09 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,2mm Pf = 0,5mm	
Lubrification	Soufflage d'air	
Machine	CN horizontale	



## Fraisage UGV

Permet un usinage stable même lors du fraisage à grande vitesse du STAVAX (53 HRC)

Outil	AE-BD-H R5X30	Compétiteur
Matière	STAVAX (53HRC)	
Process	Fraisage de poche	
Vitesse de coupe	300m/min (9.550 min <sup>-1</sup> )	
Avance	2.670mm/min (0,14 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,2mm Pf = 0,5mm	
Lubrification	Soufflage d'air	
Machine	CN horizontale	



# CONDITIONS DE COUPE

Fraisage | Fraise carbure monobloc | Conditions de coupe

## AE-BD-H

### Finition

		Acier à outil • Acier pré-traité • SKD11 • SKD61 • NAK80		Acier pré-traiter - Acier trempé																		
Vc	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC													
Ø	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)												
R0,5	38.400	2.350	38.400	2.350	38.400	2.000	38.400	1.600	38.400	1.450												
R0,75	38.400	3.050	38.400	3.050	38.400	2.500	31.800	1.900	25.200	1.450												
R1	38.400	3.600	38.400	3.550	28.800	2.200	24.000	1.750	19.200	1.250												
R1,5	31.800	4.000	25.200	3.200	19.200	2.000	16.200	1.600	12.600	1.200												
R2	24.000	3.650	19.200	2.950	14.400	1.900	11.900	1.500	9.500	1.150												
R2,5	19.200	3.500	15.000	2.650	11.500	1.700	9.500	1.350	7.600	1.000												
R3	16.200	3.350	12.600	2.300	9.500	1.550	8.000	1.250	6.400	955												
R4	11.900	2.850	9.500	2.050	7.100	1.350	5.900	1.050	4.800	830												
R5	9.500	2.550	7.600	1.800	5.800	1.150	4.800	875	3.800	700												
R6	8.000	2.400	6.400	1.650	4.800	955	4.000	795	3.200	635												
Profondeur de coupe			<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,05D</td> <td>0,1D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,05D	0,1D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,03D</td> <td>0,1D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,03D	0,1D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,02D</td> <td>0,5D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,02D	0,5D		
ap	Pf																					
0,05D	0,1D																					
ap	Pf																					
0,03D	0,1D																					
ap	Pf																					
0,02D	0,5D																					

## AE-BD-H

### Finition UGV

		Acier à outil • Acier pré-traité • SKD11 • SKD61 • NAK80		Acier pré-traiter - Acier trempé														
Vc	~45HRC		~ 55HRC		~ 62HRC		~ 66HRC		~ 70HRC									
Ø	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)								
R0,5	50.000	3.700	50.000	3.700	50.000	3.100	50.000	2.600	50.000	2.400								
R0,75	50.000	4.800	50.000	4.800	50.000	3.900	50.000	3.050	38.400	2.300								
R1	50.000	5.600	50.000	5.350	48.000	3.650	38.400	2.800	28.800	2.100								
R1,5	49.800	6.200	38.400	4.800	31.800	3.350	25.200	2.550	19.200	1.900								
R2	37.200	5.700	28.800	4.400	24.000	3.200	19.200	2.400	14.400	1.800								
R2,5	30.000	5.450	22.800	4.000	19.200	2.850	15.600	2.150	11.500	1.600								
R3	24.600	5.200	19.200	3.450	16.200	2.550	12.600	2.050	9.500	1.550								
R4	18.600	4.450	14.400	3.050	11.900	2.250	9.500	1.800	7.100	1.350								
R5	15.000	3.950	11.500	2.650	9.500	1.900	7.600	1.550	5.800	1.150								
R6	12.600	3.700	9.500	2.500	8.000	1.600	6.400	1.350	4.800	995								
Profondeur de coupe			<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,02D</td> <td>0,05D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,02D	0,05D	<table border="1"> <tr> <td>ap</td> <td>Pf</td> </tr> <tr> <td>0,01D</td> <td>0,05D</td> </tr> </table>		ap	Pf	0,01D	0,05D				
ap	Pf																	
0,02D	0,05D																	
ap	Pf																	
0,01D	0,05D																	


1. Utiliser des machines et des portes outils rigides et très précis.
2. Nous suggérons d'utiliser un soufflage d'air ou MQL pour évacuer les copeaux.
3. Ces conditions de coupe sont calculées pour des fraises dont la longueur de sortie est de 4 fois le diamètre. Si la longueur de sortie est plus importante, réduire la Vc, l'avance et la profondeur de passe.
4. Les conditions ci-dessus sont indiquées pour le contournage avec une faible charge sur machine. Si des bruits anormaux, vibrations, casse peuvent survenir suivant la forme à usiner, la machine, le montage. Vérifier les conditions de coupe, le montage de l'outil et le montage de la pièce, etc. Si besoin, ajuster la Vc, l'avance et la profondeur de passe.
5. Lors du fraisage d'un angle de diamètre inférieur à 1,5 fois le diamètre de l'outil, réduire la vitesse de coupe de 50-80%, l'avance de 50-80%.
6. Lors du fraisage d'une pente d'un angle (B) supérieur à 15°, réduire la Vc entre 40-60%, l'avance entre 30-50%, l'Ae entre 30-60%.
7. Si la profondeur de coupe (Ap) est faible, il est possible d'augmenter les conditions de coupe.



# POINTS CLEFS & AVANTAGES

## AE-LNBD-H

Fraise boule 2 dents à dégagement long pour la finition de haute précision dans les aciers jusqu'à 70 Hrc.



### Épaisseur au centre

Épaississement du noyau central pour éviter la déformation de la pointe et améliorer le contrôle de l'écaillage.

### Traitement de surface lisse

Améliore la précision de la surface en lissant la surface du revêtement (R0,3 ou supérieur).

### Précision supérieure du rayon R

Assure une précision R stable sur 180 °



### Périmétrie externe en forme de larme

La forte géométrie de cône arrière permet le fraisage par point, ce qui limite les vibrations et l'écaillage, et améliore la précision et la qualité de la surface usinée .

AE-LNBD-H	Conventionnel

### Précision supérieure de la queue

Précision supérieur de la queue Tolérance h4 (0/-0.004)

### Large gamme

261 articles (R0,05 à R3) sont disponibles pour s'adapter à un large éventail d'applications.














# DONNEE D'USINAGE

## Performance stable

Présente une durabilité supérieure dans SKD11 (60 HRC).


Outil	AE-LNBD-H R1X10X4	Compétiteur
Matière	SKD11 (60HRC)	
Process	Fraisage d'un profil	
Vitesse de coupe	107m/min (17.000 min <sup>-1</sup> )	
Avance	1.400mm/min (0,041 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,05mm Pf = 0,1mm	
Lubrification	Soufflage d'air	
Machine	CN Verticale	



## Longue durée de vie de l'outil

Présente une durabilité supérieure dans l'acier de matrice chaud DH31S.


Outil	AE-LNBD-H R1X10X4	Compétiteur
Matière	DH31S (43HRC)	
Process	Fraisage de poche	
Vitesse de coupe	88m/min (14.000 min <sup>-1</sup> )	
Avance	1.000mm/min (0,036 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,05mm Pf = 0,1mm	
Lubrification	Soufflage d'air	
Machine	CN Horizontale	



## Finition

Permet une excellente durabilité et finition de surface dans STAVAX (53 HRC)

Outil	AE-LNBD-H R1X10X4	Compétiteur
Matière	STAVAX (53 HRC)	
Process	Fraisage d'un profil	
Vitesse de coupe	150m/min (24.000 min <sup>-1</sup> )	
Avance	2.400mm/min (0,05 mm/t)	
Prof. de coupe	ap = 0,05mm Pf = 0,1mm	
Lubrification	Soufflage d'air	
Machine	CN Verticale	









# CONDITIONS DE COUPE

Fraisage | Fraise carbure monobloc | Conditions de coupe

## AE-LNBD-H

		Acier à outil • Acier traité • Acier pré-traité SKD11 • SKD61 • NAK80					Acier pré-traiter - Acier trempé														
RE	LU	~45HRC				~55HRC				~62HRC				~66HRC				~70HRC			
		(mm)	S (min <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	ap	Pf	(mm <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	ap	Pf	(mm <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	ap	Pf	(mm <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	ap	Pf	(mm <sup>-1</sup> )	F (mm/min)	ap
R3	10	26.400	5.600	0,3	0,5	21.600	3.800	0,3	0,5	18.600	2.800	0,1	0,2	16.800	2.380	0,1	0,2	13.400	1.790	0,1	0,20
R3	12	24.000	5.200	0,3	0,5	19.200	3.400	0,3	0,5	16.200	2.500	0,1	0,2	14.600	2.130	0,1	0,2	11.700	1.600	0,1	0,20
R3	15	22.200	4.800	0,3	0,5	17.400	3.250	0,3	0,5	14.400	1.850	0,1	0,2	13.000	1.570	0,1	0,2	10.400	1.180	0,1	0,20
R3	20	19.200	3.900	0,3	0,5	14.400	3.000	0,3	0,5	9.600	1.600	0,1	0,2	8.700	1.360	0,1	0,2	7.000	1.020	0,1	0,20
R3	25	14.400	3.000	0,3	0,5	12.000	2.500	0,3	0,5	7.200	1.200	0,1	0,2	6.500	1.020	0,1	0,2	5.200	770	0,1	0,20
R3	30	12.000	2.400	0,3	0,5	10.800	2.100	0,3	0,5	4.800	740	0,1	0,2	4.400	630	0,1	0,2	3.500	470	0,1	0,20
R3	35	10.800	2.100	0,2	0,4	10.800	2.000	0,2	0,4	4.200	620	0,1	0,2	3.800	530	0,1	0,2	3.100	400	0,1	0,20
R3	40	10.800	1.900	0,2	0,3	10.800	1.800	0,2	0,3	3.600	480	0,1	0,2	3.300	410	0,1	0,2	2.600	310	0,1	0,20
R3	45	9.600	1.700	0,2	0,3	9.600	1.600	0,2	0,3	3.400	440	0,1	0,2	3.100	370	0,1	0,2	2.500	280	0,1	0,20
R3	50	8.400	1.500	0,2	0,3	8.400	1.400	0,2	0,3	3.000	400	0,1	0,2	2.700	340	0,1	0,2	2.200	260	0,1	0,20
R3	60	7.200	1.250	0,2	0,3	7.200	1.150	0,2	0,3	2.800	350	0,1	0,2	2.500	300	0,1	0,2	2.000	230	0,1	0,20

1. Utiliser des machines et des portes outils rigides et très précis.  
2. Nous suggérons d'utiliser un soufflage d'air ou MQL pour évacuer les copeaux.  
3. Ces conditions de coupe sont calculées pour des fraises dont la longueur de sortie est de 4 fois le diamètre. Si la longueur de sortie est plus importante, réduire la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
4. Les conditions ci-dessus sont indiquées pour le contourage avec une faible charge sur machine. Si des bruits anormaux, vibrations, casse peuvent survenir suivant la forme à usiner, la machine, le montage. Vérifier les conditions de coupe, le montage de l'outil et le montage de la pièce, etc. Si besoin, ajuster la Vc, l'avance et la profondeur de passe.  
5. Lors du fraisage d'un angle de diamètre inférieur à 1,5 fois le diamètre de l'outil, réduire la vitesse de coupe de 50-80%, l'avance de 50-80%.  
6. Lors du fraisage d'une pente d'un angle ( $\beta$ ) supérieur à 15°, réduire la Vc entre 40-60%, l'avance entre 30-50%, l'Ae entre 30-60%.  
7. Si la profondeur de coupe (Ap) est faible, il est possible d'augmenter les conditions de coupe.





*shaping your dreams*

#### **OSG EUROPE LOGISTICS**

Avenue Lavoisier 1  
B-1300 Z.I. Wavre - Nord - Belgium  
Tel: +32 10 23 05 07  
Fax: +32 10 23 05 51  
[info@osgeurope.com](mailto:info@osgeurope.com)

#### **OSG BELUX**

Avenue Lavoisier 1  
B-1300 Z.I. Wavre - Nord - Belgium  
Tel: +32 10 23 05 11  
Fax: +32 10 23 05 31  
[info@osg-belgium.com](mailto:info@osg-belgium.com)

#### **OSG FRANCE**

Parc Icade, Paris Nord 2  
Immeuble "Le Rimbaud"  
22 Avenue des Nations  
CS66191 - 93420 Villepinte - France  
Tel: +33 1 49 90 10 10  
Fax: +33 1 49 90 10 15  
[sales@osg-france.com](mailto:sales@osg-france.com)

#### **OSG NETHERLANDS**

Bedrijfsweg 5 - 3481 MG Harmelen  
Tel: +31 348 44 2764  
Fax: +31 348 44 2144  
[info@osg-nl.com](mailto:info@osg-nl.com)

#### **OSG UK**

Shelton house, 5 Bentalls  
Pipps Hill Ind Est, Basildon Essex SS14 3BY  
Tel: +44 1268 567 660  
Fax: +44 1268 567 661  
[uk\\_sales@osg-uk.com](mailto:uk_sales@osg-uk.com)

#### **CZECH, SLOVAKIA, HUNGARY**

OSG Europe Logistics S.A.  
Slovakia organizacna zlozka  
Racianska 22/A, SK-83102 Bratislava  
Slovakia  
Tel. +421 24 32 91 295  
[Orders-osgsvk@osgeurope.com](mailto:Orders-osgsvk@osgeurope.com)

#### **OSG POLAND Sp. z.o.o.**

Spółdzielcza 57  
05-074 Halinów - Poland  
Tel: +22 760 82 71  
Fax: +22 760 82 71  
[osg@osg-poland.com](mailto:osg@osg-poland.com)

#### **OSG GERMANY**

Karl-Ehmann-Str. 25  
D - 73037 Göppingen - Germany  
Tel: +49 7161 6064 - 0  
Fax: +49 7161 6064 - 444  
[info@osg-germany.de](mailto:info@osg-germany.de)

#### **OSG SCANDINAVIA**

(For Scandinavian countries)  
Langebjergvaenget 16  
4000 Roskilde - Denmark  
Tel: +45 46 75 65 55  
Fax: +45 46 75 67 00  
[osg@osg-scandinavia.com](mailto:osg@osg-scandinavia.com)

#### **SWEDEN**

Branch office of OSG SCANDINAVIA  
Abrahams Gränd 8  
295 35 Bromölla - Sweden  
Tel: +46 40 41 22 55  
Fax: +46 40 41 32 55  
[osg@osg-scandinavia.com](mailto:osg@osg-scandinavia.com)

#### **OSG IBERICA**

Bekolarra 4  
E - 01010 Vitoria-Gasteiz - Spain  
Tel: +34 945 242 400  
Fax: +34 945 228 883  
[osg.iberica@osg-ib.com](mailto:osg.iberica@osg-ib.com)

#### **RUSSIA**

Butlerova street, 17B, office 5069  
117342 Moscow - Russia  
Tel: +7 (495) 150 41 54  
[info@osg-russia.com](mailto:info@osg-russia.com)

#### **OSG TURKEY**

Rami Kişla Cad.No:56 Eyüp  
İstanbul 34056 - Turkey  
Tel+90 212 565 24 00  
Fax: +90 212 565 44 00  
[info@osg-turkey.com](mailto:info@osg-turkey.com)

#### **ROMSAN INTERNATIONAL CO. S.R.L**

Reprezentant Exclusiv OSG  
25C, Bucuresti-Magurele Street  
051431 Bucuresti - România  
Tel: +40 21 322 07 47  
Fax: +40 21 321 56 00  
[romsan.int@romsan.ro](mailto:romsan.int@romsan.ro)

#### **AUSTRIA**

Branch office of OSG GERMANY  
Messestraße 11  
A-6850 Dornbirn  
Tel: +49 7161 6064-0  
Fax: +49 7161 6064-444  
[info@osg-germany.de](mailto:info@osg-germany.de)

#### **OSG ITALIA**

Via Ferrero, 65 A/B  
I - 10098 Rivoli - Italy  
Tel: +39 0117705211  
Fax: +39 0117705215  
[info@osg-italia.it](mailto:info@osg-italia.it)

#### **Vischer & Bolli AG**

Machining and Workholding  
Im Schossacher 17  
CH-8600 Dübendorf  
T +41 44 802 15 15  
F +41 44 802 15 95  
[info@vb-tools.com](mailto:info@vb-tools.com)

**OSG EUROPE LOGISTICS S.A.**

03/2021 - All rights reserved. © OSG Europe 2021.

The contents of this catalogue are provided to you for viewing only. They are not intended for reproduction either in part or in whole in this or other medium. They cannot be copied, used to create derivation work or used for any reason, by means without the express, written permission of the copyright owner. If Prixs are stated, they are netto unit-Prixs and any eventual tax(es) have to be added. The company is not responsible for any printing error in technical, Prix and/or any other data.

Tool specifications subject to change without notice.

[www.osgeurope.com](http://www.osgeurope.com)