

Nouveau

ROTOMAX 3,5

La puissance d'une bonne à tout faire



ROTOMAX STM 3,5 kW

N° de commande 110 204
 (400 V, 50 Hz, 3 Ph) 70 kg

- Machine avec variation de la vitesse en continu (par programmation).
- Vitesse de rotation sur écran LCD.
- Vitesse de rotation des accouplements pour arbre flexible DIN10 de 500 jusqu'à 25000 min⁻¹ vitesse de rotation des accouplements pour arbre flexible, DIN15 de 500 jusqu'à 10000 min⁻¹.
- Fonctionnement sans saccade/freins intégrés.

Accessoire	N° de commande
NA 4 x 1250 DIN10/G16	N° de commande 30 002 02
WB 4	N° de commande 110 220
FH 4 (6 mm)	N° de commande 57 570 01
WI 4 (3 mm)	N° de commande 57 661 01
NA 7 x 1500 DIN10/G22	N° de commande 30 007 02
FH 7 (6 mm)	N° de commande 49 530 01
WI 7 (6 mm)	N° de commande 57 645 01
WIG 7 (M14) 2,7 : 1 max. 25 000 min ⁻¹	N° de commande 49 608 04
WB 7 (6 mm)	N° de commande 110 221
NA 10 x 1500 DIN10/G28	N° de commande 30 026 02
NA 12 x 2000 DIN15/G28	N° de commande 30 030 02
NA 15 x 2000 DIN15/G35	N° de commande 30 032 02
BSG 15/63	N° de commande 1063501
FH 10 (6 mm)	N° de commande 57 170 01
WI 10 (6 mm)	N° de commande 57 645 03
WB 10	N° de commande 110 222
FH 12 (12 mm)	N° de commande 48 265 01
FSM 2:1 (M14) pour disques Ø 178 mm, max. 8000 min ⁻¹	N° de commande 57 891 06
BSG 10/50	N° de commande 52 630 01
FH 15 (12 mm)	N° de commande 10 331 01
WH 12 (MK1)	N° de commande 10 330 01
WH 15 (MK2)	N° de commande 10 340 01
SAM 1:1 (M14)	N° de commande 10 443 01