

ROTOMAX 1,5

Flexible, compact, superpuissant



		WB 4 N° de commande 110 220		
		FH 4 (6 mm) N° de commande 57 570 01		
		WI 4 (3 mm) N° de commande 57 661 01		
				WIG 7 (M14) 2,7 : 1 max. 25 000 min ⁻¹ N° de commande 49 608 04
				WB 7 (6 mm) N° de commande 110 221
				FH 7 (6 mm) N° de commande 49 530 01
				WI 7 (6 mm) N° de commande 57 645 01
				WI 7-45° (6 mm) N° de commande 57 662 01
				FH 10 (6 mm) N° de commande 57 170 01
				WI 10 (6 mm) N° de commande 57 645 03
				WI 10-45° (6 mm) N° de commande 57 662 03
				WB 10 N° de commande 110 222
				FSM 1:1 N° de commande 57 891 01
				FH 12 (12 mm) N° de commande 48 265 01
				BSG 10/50 N° de commande 52 630 01
				NA 4 x 1250 DIN10/G16 N° de commande 30 002 02
				NA 7 x 1500 DIN10/G22 N° de commande 30 007 02
				NA 10 x 2000 DIN10/G28 N° de commande 30 026 03
				NA 12 x 2000 DIN10/G28 N° de commande 30 029 02

ROTOMAX 1,5 F

N° de commande 110 205 (230 V, 50 Hz, 1 Ph) 27,4 kg

- Régime réglable en continu sur clavier.
- Affichage du régime sur DEL.
- Régimes: de 500 à 15 000 tr/min.
- Démarrage en douceur/frein intégré.
- Disponible avec pied (F), avec chariot (STM) ou en version suspendue (HM).